

Auftragsnummer: BW158/22
Besichtigungsdatum: 02.04.2022
Erstellungsdatum: 16.05.2022

Oldtimer-Klassikerbewertung



BMW 318i Cabriolet (E30)

Besichtigt durch: Sachverständiger Mustermann

Besichtigungsort: 83229 Aschau im Chiemgau

Auftraggeber: Herr Mustermann

Besitzer: Herr Hans Mustermann, Musterstr. 1, 80000 Musterstadt, Deutschland

Versicherung: Musterversicherung

Versicherungsschein-Nr. 123 V 456

Fahrzeugdaten

Hersteller: BMW
Modell: 318i Cabriolet (E30)
Karosserieform: Cabrio
Aufbau: offen
Türen: 2-türig
Bauzeit: 1990-1993
Farbe: Rot-metallic
Laufleistung: 77.560 km
Fahrgestellnummer: WBABA51060EJ00000
Lenkung: Linkslenker
Getriebe: Schaltgetriebe. 5 Gänge
Hubraum: 1796 ccm
Leistung: 83 kW/113 PS
Zylinder: 4
Kraftstoff: Benzin
Reifendimension vorne: 205/55 R 15 88 V
Reifendimension hinten: 205/55 R 15 88 V
Anzahl der Fahrzeughalter: 2
Herstellerschlüsselnummer (HSN): 0005
Typschlüsselnummer (TSN): 496

Zulassung

Erstzulassung: 09.03.1992
Amtliches Kennzeichen: XX-XX 300 H
H-Kennzeichen: ja
Hauptuntersuchung (TÜV): Gültig bis Mai 2023

Fahrzeugzustand

1. Karosserie

Die Karosserie hat keine Schäden, das Erscheinungsbild ist perfekt.

2. Spaltmaße

Alle Spaltmaße sind einheitlich, die Bauteile passen perfekt mit tadellosen Übergängen.

3. Schließverhalten der Türen, Klappen, etc.

Sämtliche Bauteile zeigen ein perfektes Schließverhalten, es ist kein Einstellen erforderlich.

4. Korrosion / Rost

Die Karosserie ist absolut rostfrei.

5. Einschweißarbeiten

Die Karosserie ist ungeschweißt.

6. Unfallbedingte Vorschäden

Das Fahrzeug ist unfallfrei.

Im Detail: Der unfallfreie Zustand des Fahrzeuges wurde vom Fahrzeughalter bestätigt.

7. Lackierung

Die Lackierung wurde teilweise nachgebessert bzw. teilweise erneuert.

Im Detail: Die Seitenwand hinten rechts wurde vormalig lackiert.

8. Lackzustand

Die Lackierung befindet sich in einem sehr guten Zustand

9. Fahrgastraum / Innenausstattung

Das Interieur befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist ohne Gebrauchsspuren.

10. Kofferraum

Der Kofferraum ist in einem sehr guten, sauberen und vollständigen Zustand.

11. Funktion der Ausstattungssysteme und der Fahrzeugelektrik

Sämtliche Ausstattungssysteme und die Fahrzeugelektrik sind unbeschädigt und funktionieren störungsfrei.

12. Beleuchtung

Die Beleuchtungsanlage befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist voll funktionsfähig.

13. Dichtungen / Gummis

Die Dichtungen bzw. Gummis sind älter, die Dichtfunktion ist noch gewährleistet.

14. Chromteile

Die Chromteile sind in einem sehr guten Zustand, sie sind unbeschädigt und vollständig.

15. Glas

Das Glas ist in einem sehr guten Zustand und ist unbeschädigt.

16. Verdeck – Faltdach – Targadach (bei Cabrio, Open Air, Targa, etc.)

Das Verdeck / Dach ist gebraucht, öffnet und schließt einwandfrei, hat leichte Gebrauchsspuren und ist dicht.

Im Detail: Im Bereich der Heckscheibe und an den Knickstellen des Verdecks befinden sich leichte Schäden.

17. Motor

Der Motor ist gebraucht, in einem ordentlichen Zustand und funktioniert einwandfrei. Undichtigkeiten können als „schwitzen“ bezeichnet werden.

18. Getriebe

Das Getriebe ist stark gebraucht, aber funktionsfähig. Reparaturarbeiten sind zeitnah erforderlich.

19. Kupplung

Die Kupplung ist gebraucht und funktioniert einwandfrei.

20. Kühlsystem

Das Wasserkühlsystem ist älter, unbeschädigt und dicht.

21. Achsen

Die Achsteile mit dem Lenkgetriebe sind im gebrauchten Zustand und unbeschädigt. Alle Gelenke und Gummilager sind einwandfrei und voll funktionsfähig.

22. Bremsanlage

Die Bremsanlage ist gebraucht, es sind keine Instandsetzungsarbeiten in naher Zukunft erforderlich und die Bremsanlage funktioniert einwandfrei.

23. Felgen

Die Felgen befinden sich in einem sehr guten Zustand und sind unbeschädigt.

24. Bereifung

Die Reifen sind neu bzw. neuwertig mit maximaler Profiltiefe.

25. Abgasanlage

Die Abgasanlage ist gebraucht, sie ist unbeschädigt und funktioniert einwandfrei.

26. Wartung

Es sind keine Wartungsarbeiten in absehbarer Zeit erforderlich.

27. Wartungsnachweis

Die Wartungsintervalle wurden eingehalten und sind im Kundendienstheft dokumentiert.

Wertbeeinflussende Faktoren

Sonderausstattung

Leichtmetallfelgen BMW-Styling
Aussenspiegel und Fahrerschloss beheizt
Verdeck elektromechanisch
Hardtop-Vorbereitung
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Nebelscheinwerfer
Radio Bavaria C II
Soundsystem
Heckantenne elektrisch
Cassettendeck
M-Sportfahrwerk
M-Sport-Lenkrad

Investitionen

Die vorderen sowie die hinteren Bremsscheiben wurden mit den Belägen in 2020 bei km 72755 erneuert

Besonderes zum Fahrzeug

Das Fahrzeug wurde nachweislich nur im Sommer gefahren.

Fahrzeugbeschreibung

Das Fahrzeug befindet sich in einem sehr guten und gepflegten Allgemeinzustand. Die Ausstattung des Fahrzeuges in Verbindung mit der Sonderausstattung ist ausgewogen und sinnvoll.

Bewertungsergebnis

Marktwert: 19.200 €

Die Bewertung des Fahrzeuges beruht auf den Angaben des Anwenders unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren und entspricht der derzeitigen Marktlage.

Es handelt sich um den Wert des Fahrzeuges am Spezialmarkt für Oldtimer bzw. Liebhaberverfahrzeuge, d.h. um den Wert, wie vergleichbare Fahrzeuge bezogen auf den Bewertungstag angeboten, angekauft oder verkauft werden.

Der Marktwert bezieht sich in der Regel auf den Verkauf von privat an privat und ist somit als MwSt.-neutral zu betrachten.

Wiederbeschaffungswert: 22.800 € differenzbesteuert

Der ausgewiesene Wiederbeschaffungswert beziffert den Betrag, den der Geschädigte nach einem Unfall kurzfristig für ein gleichartiges und gleichwertiges Fahrzeug aufwenden muss. Hierbei ist der gewerbliche Handel maßgebend.

Zustandsnote des Fahrzeugs: 2

Die Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch, unbeeinflusst und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dies wird durch die Unterschrift bestätigt.

Der Sachverständige.