

Auftragsnummer: 123456789
Besichtigungsdatum: 22.07.2025
Erstellungsdatum: 07.08.2025

Oldtimer-Bewertung



Lancia Delta HF Integrale (Kat)

Besitzer: Frau Erna Mustermann
Musterstraße 2, 88887 Musterstadt, Deutschland

Auftraggeber: Frau Mustermann

Anwesende Personen: Frau und Herr Mustermann

Besichtigt durch: Sachverständiger Mustermann

Besichtigungsort: 83229 Aschau im Chiemgau

Fahrzeugdaten

Hersteller: Lancia
Modell: Delta HF Integrale (Kat)
Karosserieform: Limousine
Aufbau: geschlossen
Türen: 5-türig
Bauzeit: 1990-1992
Farbe: rosso monza
Laufleistung abgelesen: 130.291 km
Laufleistung geschätzt: 130.291 km
Fahrzeug-Ident-Nummer: ZLA831AXXXXXXXXXX
Lenkung: Linkslenker
Getriebe: Schaltgetriebe. 5 Gänge
Hubraum: 1995 ccm
Leistung: 177 kW/241 PS
Zylinder: 4
Kraftstoff: Benzin
Reifendimension vorne: 215/40 R 17 87 W
Reifenart vorne: Sommer
Reifendimension hinten: 215/40 R 17 87 W
Reifenart hinten: Sommer
Herstellerschlüsselnummer (HSN): 0000
Typschlüsselnummer (TSN): ABC

Zulassung

Erstzulassung: 25.05.1990
Anzahl der Fahrzeughalter: 3
Amtliches Kennzeichen: XX-XX 123 H
H-Kennzeichen: ja
HU nach § 29 StVZO: Gültig bis Juli 2026

Datenquelle

Zulassungsbescheinigung Teil I, Zulassungsbescheinigung Teil II, Kundendienstheft im Original, Kaufvertrag des Erstbesitzers im Original, Reparaturrechnungen.



Fahrzeugzustand

1. Karosserie

An der Karosserie befinden sich keine sichtbaren Beschädigungen.

2. Spaltmaße

Die Spaltmaße sind leicht uneinheitlich, aber einstellbar.

Im Detail: Die Spaltmaße der Motorhaube müssen eingestellt werden.

3. Schließverhalten der Türen, Klappen, etc.

Sämtliche Anbauteile zeigen ein korrektes Schließverhalten.

4. Korrosion / Rost

Die Karosserie ist augenscheinlich rostfrei.

5. Einschweißarbeiten

An der Karosserie wurden keine Schweißarbeiten durchgeführt.

6. Unfallbedingte Vorschäden

Am Fahrzeug wurden geschraubte Anbauteile erneuert.

Im Detail: Der linke vordere Kotflügel wurde vormals erneuert.

7. Lackierung

Die Lackierung wurde teilweise nachgebessert bzw. teilweise erneuert.

Im Detail: Der linke vordere Kotflügel wurde lackiert, die Fahrertüre wurde vormals nachlackiert.

8. Lackzustand

Die Lackierung befindet sich in einem sehr guten Zustand

9. Fahrgastraum / Innenausstattung

Das Interieur ist in einem neuwertigen Zustand, ohne Gebrauchsspuren.

10. Ausstattung Gepäckraum

Der Gepäckraum ist in einem sehr guten Zustand.

11. Funktion von Zubehör und Elektrosystemen

Das Zubehör und die Elektrosysteme sind unbeschädigt und funktionieren einwandfrei.

12. Licht- und Signalanlage

Die Licht- und Signalanlage ist in einem sehr guten Zustand und voll funktionsfähig.

13. Dichtungen / Gummis

Die Dichtungen bzw. die Gummis befinden sich in einem sehr guten Zustand.

14. Chromteile

Das Fahrzeug hat keine Chromteile.

15. Verglasung

Die Verglasung ist unbeschädigt und in einem sehr guten Zustand.



16. Motor

Der Motor ist neu bzw. neuwertig und funktioniert einwandfrei.
Im Detail: Der Motor wurde im Winter 2024/25 neu aufgebaut.

17. Getriebe

Das Getriebe ist neu bzw. neuwertig und es funktioniert einwandfrei.
Im Detail: Das Getriebe wurde im März 2025 neu gelagert.

18. Kupplung

Die Kupplung ist neu.

19. Abgasanlage

Die Abgasanlage ist gebraucht und funktioniert einwandfrei.

20. Kühlsystem

Die Wasserkühlung des Fahrzeuges ist unbeschädigt und funktioniert einwandfrei.

21. Achsen

Die Achsteile sind schadhaft, sie müssen instand gesetzt oder erneuert werden.
Im Detail: Das Traggelenk des rechten vorderen Querlenkers muss erneuert werden.

22. Bremsanlage

Die Bremsanlage ist neu oder im neuwertigen Zustand.

23. Felgen

Die Räder befinden sich in einem sehr guten Zustand und sie sind unbeschädigt.

24. Bereifung

Die Reifen haben eine Profiltiefe von 3 mm bis 7 mm.

25. Wartung

Es sind keine Wartungsarbeiten in absehbarer Zeit erforderlich.

26. Wartungsnachweis

Die Wartungsintervalle wurden eingehalten und sind dokumentiert.



Wertbeeinflussende Faktoren

Fahrzeugausstattung

Servolenkung
G-Kat
Sportabgasanlage
Drehzahlmesser
ABS
Schiebedach
Sportschalensitze
Domstreben vorne und hinten
Gewindefahrwerk
Verstellbarer Dachspoiler
Zusatzinstrumente
Motorleistungssteigerung
Allradantrieb
Diverses Kleinzubehör

Investitionen

Der Motor und das Getriebe wurden in 2024/25 komplett überarbeitet.
Die Motorleistung wurde erhöht.
Der Zahnriemen wurde in 2025 erneuert.
Die Faltenbälge der vorderen Antriebswellen wurden in 2024 erneuert.

Notwendige Reparaturen

Das Tragelenk vorne rechts muss erneuert werden

Besonderes zum Fahrzeug

Das Fahrzeug befindet sich seit 1998 in Familienbesitz.

Fahrzeugbeschreibung

Ein mit viel Liebe zum Detail gepflegtes und auf Motorsport aufgebautes Fahrzeug mit Straßenzulassung.

Bewertungsergebnis

Marktwert: 49.700 € steuerneutral

Die Bewertung des Fahrzeuges beruht auf den Angaben des Anwenders unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren und entspricht der derzeitigen Marktlage. Es handelt sich um den Wert des Fahrzeuges am Spezialmarkt für Oldtimer bzw. Liebhaberverfahrzeuge, d.h. um den Wert, wie vergleichbare Fahrzeuge bezogen auf den Bewertungstag angeboten, angekauft oder verkauft werden.

Zustandsnote des Fahrzeugs: 2+

Die Zustandsnote 2+ entspricht einem mängelfreien Fahrzeug. Das Fahrzeug befindet sich entweder im guten Originalzustand oder das Fahrzeug wurde fachgerecht restauriert. Das Fahrzeug hat einen niedrigen technischen Verschleiß und ist optisch einwandfrei. Nur bei genauerer Betrachtung sind leichte Gebrauchsspuren erkennbar.

Verwendungszweck:

Die Fahrzeugbewertung dient nur zur Versicherungseinstufung und nicht zu An- und Verkaufszwecken des Fahrzeuges.

Schlussbemerkung:

Die Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch, unbeeinflusst und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dies wird durch die Unterschrift bestätigt.

Der Sachverständige.



















